


WIDOK Z BOKU OD DOLNEJ WODY
1:20



Istniejąca balustrada przy
posesji nr 11 – do odtworzenia


LEGENDA:

- RAL 7021 (stalowa maskownica, balustrada stalowa na moście)
- Granit szary grubo groszkowany (gzymsy, okładzina części podporowej)
- Beton groszkowany (ściany czołowe mostu)
- Elementy balustrady z drewna bongossi

UWAGA:

Faktura nawierzchni płyt kamiennych na moście płomieniowana.

7			
6			
5			
4			
3			
2			
1			
Lp.	OPIS WPROWADZONEJ ZMIANY	DATA ZMIANY	PODPIS

	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNYCH USŁUG PROJEKTOWO – TECHNICZNYCH MOSTY KOLASA – Krzysztof Kolasa 58-500 JELENIA GÓRA, UL. PIJARSKA 26 TEL./FAX 0(PREFIKS)75 64-20-239			NR UMOWY: 4/2013 z dnia 20.02.2013.	
	INWESTOR:	Zarząd Dróg Powiatowych w Jeleniej Górze ul. Podchorążych 15, 58-508 Jelenia Góra			BRANŻA: MOSTOWA
OBIEKT I ADRES:		Most drogowy w km 0+250 drogi powiatowej nr 2733D nad potokiem Kamieńczyk (w km 0+244 jego biegu) w Szklarskiej Porębie			
TEMAT OPRACOWANIA:		Remont mostu drogowego uszkodzonego w wyniku powodzi			
TYTUŁ RYSUNKU:		Architektura i kolorystyka			
GLÓWNY PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Kolasa	NR UPRAWNIEN JG 2068/89	PODPIS	STADIUM: PA-B	
PROJEKTANT:	mgr inż. Krzysztof Kolasa	NR UPRAWNIEN JG 2068/89	PODPIS	SKALA: 1:20	
OPRACOWAŁ:		NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA: 04.2013	
OPRACOWAŁ:		NR UPRAWNIEN	PODPIS	NR RYS./ILOŚĆ	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Marek Kempski	NR UPRAWNIEN 475/88/UW	PODPIS		7/7